

04/2025

BRONCEX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto solvente especialmente formulado para a eliminação de nódoas de bronzeadores ou protetores solares sobre todo o tipo de tecidos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Líquido incolor, solúvel em água.
- Densidade: $0,94 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$.
- pH a 1%: $5,5 \pm 0,5$.

CARACTERÍSTICAS

- Produto solvente e emulsionante para a lavagem de sujidades de gordura sobre todo o tipo de tecidos.
- Especialmente indicado para manchas de bronzeadores ou protetores solares, que pela sua composição à base de óleos gordos de elevada viscosidade são difíceis de eliminar, uma vez fixados nos tecidos.
- Adequado também para a recuperação por imersão de tecidos com a presença de manchas de bronzeadores ou protetores solares.
- Devido à sua característica neutra, não danifica as peças de roupa delicadas.
- Por ser um produto líquido, pode ser doseado automaticamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As manchas de bronzeadores apresentam uma elevada tendência a fixarem-se sobre os tecidos por ação da alcalinidade e produtos clorados. É básico, portanto, que para evitar a fixação considerar as seguintes recomendações no desenvolvimento do processo de lavagem:

- Evitar a utilização de detergentes alcalinos (TETRASOL ou TETRAJET).
- Evitar a utilização de branqueadores clorados, mesmo que o efeito seja menor.
- Realizar uma fase de pré-lavagem ou lavagem, adicionando o produto AUTOBRONCEX, a uma temperatura entre 40-70 °C, a uma concentração entre 4-8 g/kg roupa seca e tempo de 10-20 minutos.
- Utilizar produtos neutros na fase de pré-lavagem ou lavagem, tais como: KLISOL-L (8-10 g/kg), BIWASH (10-15 g/kg) ou o KLISOL ECO (8-10 g/kg).
- Utilizar branqueadores oxigenados, tais como ASEP 50 ECO ou BIACTIVE.

No caso em que os tecidos apresentem manchas de protetores ou bronzeadores solares já fixas, que não fosse possível eliminá-las com os processos habituais de lavagem, o processo anterior dificilmente será eficaz, será necessário realizar um dos seguintes processos de recuperação com BRONCEX.

Antes de tratar a mancha, realizar uma prova numa parte não visível da peça de roupa, para assegurar da resistência e solidez das cores dos tecidos.

Por imersão:

- Concentração: 50-100 %.
- Temperatura: ambiente.
- Tempo: 15-24 horas.
- Uma vez ultrapassado o tempo de imersão, realizar um bom escorrimento do tecido e proceder a um processo de lavagem nas condições indicadas anteriormente.
- A solução de pré-lavagem utilizada par ao processo de recuperação pode ser reutilizada em processos posteriores.

Por spray:

- Pulverizar o produto puro diretamente sobre a mancha e deixar atuar durante uns 20-30 minutos (sem deixar secar o produto). É importante que a mancha fique totalmente em contacto com o produto, pelo que se recomenda aplicar o spray pela parte frontal e posterior do tecido. A seguir, proceder a um processo de lavagem nas condições indicadas anteriormente.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO

Consultar ficha de segurança.

Não misturar produtos químicos puros.